

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing



Box Lodge/Brent Oldwood met lade

Artikelnummers 12500765

Serienummers 698084 t/m 800000

Het artikelnummer en serienummer is vindbaar aan de binnenzijde van 1 van de spijlenzijdjes.

Er is uit onderzoek gebleken dat de folie van de spijlen van deze box in sommige gevallen losgepeuterd kan worden. De losgekomen folie kan mogelijk verstikking van uw kind veroorzaken.

Het betreft de Box Lodge/Brent Oldwood met lade serienummer: 698084 t/m serienummer 800000.

De boxen zijn verkocht tussen juni 2013 en juni 2019 door Babypark, Kidsmill en Ikenlk.nl

Heeft u deze box in gebruik, dan vragen wij u de spijlen te controleren op loslatende folie. Als de folie loslaat verzoeken wij u de box niet meer te gebruiken, als de folie niet loslaat, kunt u de box nog wel gebruiken, maar verzoeken we u dit wel regelmatig te controleren en ook nieuwe spijlenzijdjes te bestellen.

U kunt via onderstaande link nieuwe spijlenzijdjes voor uw box aanvragen onder vermelding van het serienummer. U kunt ook aan de spijlen zelf zien of uw box uit één van de betreffende series komt:

Als er twee groefjes aan de binnenzijde van de spijl zitten is het box uit één van de betreffende series, Als er één groef in de spijlen zit heeft u al de juiste spijlen en is ruiling niet nodig.

U kunt de nieuwe spijlenzijdjes aanvragen via service@timgro.com.

Mocht u twijfelen of uw box in de betreffende series valt of heeft u nog andere vragen, dan kunt u deze vragen stellen via service@timgro.com

Timgro B.V.
Hogeveldseweg 2
4041 CP Kesteren
T. 0488-488851